

Lapsiportti LP2

Mäntyä, erilaisia pintakäsittelyjä

Toimitettu asiakkaille toukokuu 2009-toukokuu 2010

Turvatekniikan keskus on teettänyt tutkimuksen lapsiporttien turvallisuudesta. Testaus tehtiin SGS United Kingdom Ltd:n toimesta.

Lapsiportti LP2 ei täyttänyt standardin SFS-EN 1930+A1 Child care articles Safety barriers vaatimuksia.

Tärkeimmät vaaraa aiheuttavat tekijät:

- 1 Asennusohje puutteellinen, väärin asennettu portti voi aiheuttaa vaaraa.
- 2 Ruuvien peitetulppia ei ollut kiinnitetty liimalla, jolloin ne voivat irrota. Pienet irtoavat osat voivat aiheuttaa vaaraa.
- 3 Alinta poikkipuuta voi käyttää jalansijana, jolloin vanhempi lapsi voi kiivetä portin yli
- 4 Pystypienojen vapaa väli yli 65mm. (Huom! Porraskaiteessa sallittu max.100mm)
Pystypienojen liian suuri etäisyys voi aiheuttaa raajojen kiinnijuuttumisvaaran.

Lapsiportin käyttö tulee lopettaa välittömästi

Lapsiportti tulee palauttaa myyjälle.

Ottakaa yhteyttä allaolevaan henkilöön.

Keiteleen Porras Oy

Arto Anjala

p.010-2392 705