

Köppinen Oy:n heijastin "Outdoor safety" SC-032

"Outdoor safety" SC-032 heijastimessa on havaittu turvallisuuspuute. Myyntipakkauksessa on leikattavaa heijastintarraa sekä mallineita. Osa mallineista ei täytä heijastimelle asetettua kokoa. Tämä saattaa aiheuttaa vaaratilanteita pimeällä liikuttaessa, joten heijastimien käyttö tulee lopettaa välittömästi ja ne on poistettava käytöstä. Itse valovoima-arvo on heijastinmateriaalilla riittävä.

Pyydämme heijastinpakkauksen hankkineita kuluttajia palauttamaan sen postitse osoitteeseen: Köppinen Oy, Valimotie 8, 01510 VANTAA.

Köppinen Oy maksaa 2,50 €/ palautettu heijastinpakkaus sekä postikulut 1. luokan kirjemaksun mukaisena. Palautuksesta tulee ilmetä lähettäjän nimi ja osoite sekä tilitiedot korvauksen maksamista varten.

Palautusmenettely koskee heijastimia, jotka on ostettu vuosina 2006–2010. Tuotteet ovat olleet myynnissä kirjakaupoissa sekä yksityisissä tavarataloissa.

Listaus tuotetta myyneistä kaupoista löytyy yrityksemme verkkosivuilta.

Lisätietoja: Oy Köppinen Ab, puh. (09) 4132 3633
www.koppinen.fi

